

## Аксиально-поршневые гидромоторы регулируемые Eaton

Типоразмер см <sup>3</sup>	Частота вращения, об/мин		Перепад давления, бар		Расход при максимальной скорости, л/мин	Крутящий момент, Н*м		Максимальная мощность, кВт	Масса, кг
	Раб.	Макс.	Раб.	Макс.		Раб.	Макс.		
55	3900	5100	350	450	214	305	392	125	29
75	3500	4600	350	450	263,5	420	540	154	41
108	3200	4200	350	450	344	599	770	201	54
161	2800	3600	350	450	450	896	1152	263	76
225	2500	3200	350	450	563	1254	1613	328	106

Макс. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.